



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS
SERVICIOS HIDRÁULICOS
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN



Ciudad de México, a 25 de junio de 2024

Tarjeta Informativa No. 20240625-1

TARJETA INFORMATIVA

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informa que, en atención inmediata a las fuertes lluvias de la noche del 24 de junio, se desplegó personal y equipo especializado para resolver el escurrimiento del Canal Rafael del Castillo ubicado en la colonia San José, Alcaldía Tláhuac.

En coordinación con personal de la Alcaldía, el equipo técnico del SACMEX se encuentra desaguando calles y predios con ayuda de 2 móviles de emergencia, más otros 2 equipos de bombeo de emergencia y 4 hidroneumáticos. Además, se utiliza una retroexcavadora en el lado opuesto a la colonia, hacia las lagunas de Xico.

Al momento, el reporte indica que se tiene controlado y se trabaja para concluir la limpieza total de la zona en el menor tiempo posible; para esto, se cuenta con el apoyo de dos cuadrillas y equipos hidroneumáticos.

Para conocer información actualizada sobre las acciones que efectúa este Organismo, pueden seguir las redes sociales oficiales: @SacmexCDMX en X (antes Twitter) y @SistemaDeAguasCDMX en Facebook, así como el nuevo canal en WhatsApp bit.ly/WhatsAppSACMEX.

-000-

