



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS
SERVICIOS HIDRÁULICOS
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN



Ciudad de México, a 30 de agosto de 2024

Tarjeta Informativa: 20240830-5

TARJETA INFORMATIVA

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informa acerca de la atención que, como parte del despliegue del **Operativo de Lluvias 2024**, se brindó a los reportes de anegación derivados de las fuertes lluvias que se presentaron la tarde y noche de este viernes 30 de agosto en la capital del país:

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) atiende los reportes de anegaciones en vialidades en la capital del país.

Durante la tarde de este viernes se registraron precipitaciones intensas con caída de granizo en las Alcaldías **Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, así como Álvaro Obregón y Tlalpan.**

El puesto de mando registró hasta las 18:30 horas de hoy, 11 eventos de anegación: tres en Tlalpan, dos en Gustavo A. Madero, dos más en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc, también dos, en Venustiano Carranza, uno, y uno más en Miguel Hidalgo.

En **Tlalpan**, los reportes recibidos se localizaron en las calles Soluta y Tizimín, en la colonia Pedregal de San Nicolás; otro en Opichen y Bekal, en la colonia Lomas de Padierna, y el tercero en la Calzada de Los Corceles y Faroles, en Colina del Sur, mientras que los dos de la Alcaldía **Gustavo A. Madero** tuvieron lugar en la Avenida Fortuna y Riobamba, colonia Magdalena de las Salinas, y en Circuito Interior esquina Oceanía, en la colonia Aquiles Serdán.

Por lo que hace a la Alcaldía **Cuauhtémoc**, el primero fue en Circuito Interior y Río Rodando, colonia Cuauhtémoc, y el segundo en Circuito Interior y Ciprés, colonia Atlampa, en tanto que en **Álvaro Obregón** se registraron en Calzada de Las Águilas esquina Cerrada Barranca de Tarango, colonia Las Haciendas, y uno más en Calzada de Los Corceles y Faroles, colonia Colinas del Sur.

Las otras anegaciones atendidas tuvieron lugar en Avenida Gandhi y Avenida Paseo de la Reforma, colonia Bosques de Chapultepec 1a Sección, en la Alcaldía **Miguel Hidalgo**, y en Circuito Interior y calle Formosa, en la colonia Aquiles Serdán, Alcaldía **Venustiano Carranza.**

Los reportes de anegaciones comenzaron a recibirse a partir de las 17:42 hasta las 18:33 horas y las brigadas del SACMEX acudieron de inmediato a la atención de cada uno de ellos. Para las 20:00 horas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS
SERVICIOS HIDRÁULICOS
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN



habían concluido satisfactoriamente los trabajos en siete de los casos y en el resto continuaban las labores correspondientes.

En los operativos participaron 27 ingenieros al mando de más de 115 técnicos; 30 vehículos de traslado; cinco camiones de volteo; dos pipas; nueve motocicletas, 12 equipos hidroneumáticos y una grúa Hiab.

Cabe recordar que 6 de cada 10 anegaciones en la Ciudad de México se generan por la basura y otros residuos que son arrojados en las calles y obstruyen los accesorios de drenaje, como coladeras y rejillas. Por ello, se reitera el llamado a disponer correctamente de los residuos sólidos y evitar tirarlos en la vía pública o el drenaje.

Para realizar cualquier reporte de anegación en la vía pública, el SACMEX mantiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico de LOCATEL *0311 y 55 5658 1111, así como en los canales oficiales [@SacmexCDMX](#) en X (antes Twitter) y [@SistemaDeAguasCDMX](#) en Facebook, disponibles las 24 horas.

—000—